

El viento tira parte del nuevo vallado de las obras de la Plaza Castelar

15/02/2015



Las rachas de viento han provocado que esta mañana gran parte del cercado de las obras de la Plaza Castelar se haya caído. En concreto, se trata del nuevo vallado que se instaló el pasado martes en la calle Pi y Margall. Esto ha ocurrido porque los soportes en los que las vallas están sujetas se han partido por la mitad. Al lugar han acudido miembros de la Policía Local, que han cortado la calle por seguridad hasta que el vallado vuelva a estar colocado.

La calle Pi y Margall continuará cerrada al tráfico hasta

que los trabajadores de Pavasal, empresa encargada de las obras, levanten el vallado. Alberto García, edil de Servicios Públicos, ha explicado que tras recibir el aviso de este incidente, se ha puesto en contacto con la empresa, "y ya están viniendo a repararlo", ha asegurado García. Por ahora el estado de las obras es visible para los transeúntes que pasan por el lugar.

```
{ phocagallery  
view=category|categoryid=37|limitstart=0|limitcount=0  
}
```

