Reparan el socavón del carril bici en los Jardines del Vinalopó

27/10/2017



Imagen de las obras en el carril bici | Jesús Cruces.

Desde la Concejalía de **Mantenimiento del Ayuntamiento de Elda** están actuando para **reparar el socavón que se había creado en el carril bici de los Jardines del Vinalopó** a causa de una filtración de agua. Se ha tenido que **excavar hasta seis metros para reparar la zona afectada.** Esta es la **segunda intervención que se realiza en el mismo punto** por unas filtraciones en la red de saneamiento de agua de la Mancomunidad del Vinalopó.

En un primer momento **se reparó una rotura en este mismo canal de agua**, y se cerró la zona, pero al poco tiempo **volvió a hundirse el suelo en el mismo lugar**. Durante los últimos meses los técnicos han estudiado la zona y el problema radica en que al tratarse de un tubo de agua que se encuentra a seis metros de profundidad y por **él pasa una gran cantidad de agua, no pueden cortarlo.**

Durante **los próximos días se terminarán las obras y se volverá a habilitar** el carril bici para el disfrute de los eldenses. No obstante se mantendrá la zona durante unos meses en observación para comprobar que no se repite el hundimiento de tierra.