Rotura de una cañería en la Rambla de la Melva

05/01/2021



La rotura de una de las tuberías de canalización del agua en la Rambla de la Melva ha dejado esta mañana una sorprendente imagen. El agua salía a chorros por varias partes de un muro de esta vía, frente al IES La Melva. Toda la carretera ha quedado anegada debido a la gran cantidad de agua que caía.

Según un técnico de Hidraqua esto es algo que pocas veces ocurre, pues la canalización se encontraba en la carretera, a unos metros bajo el muro, y el agua ha subido hasta medio metro de altura, posiblemente a través de antiguas cañerías. Hoy mismo ha quedado solventada la incidencia tras encontrar la rotura y repararla.