Una tubería de Aguas de Novelda origina "un lago" en Elda

30/01/2026



La empresa ya está avisada para que lleven a cabo el arreglo | Imagen cedida.

La formación de un "lago" en la zona ubicada entre el parque canino y el puente del Centro Excursionista Eldense ha alertado a los vecinos de la zona. Una tubería, procedente de Aguas de Novelda, ha roto en el mencionado lugar provocando el gran charco de agua que ha ido en aumento estos últimos días por las lluvias.

Aguas de Novelda utiliza agua para riego de Villena por lo que las tuberías pasan por localidades como Sax o Elda.

La empresa ya ha sido notificada para arreglar la rotura, así como los daños que ha podido provocar en el terreno.