

Los desperfectos en algunas calles suponen un riesgo para patinadores, ciclistas y viandantes

10/02/2020



El bache tiene un metro de largo y unos centímetros de profundidad.

Un bache en la **Gran Avenida**, en un paso de peatones a la altura del número 66, representa un **riesgo para conductores de patinetes, patinadores, ciclistas y transeúntes**, de hecho, en los últimos días varias personas han dado **algún traspié en esta profunda hendidura que presenta el asfaltado en esta parte de la ciudad**. Desde la Concejalía de Servicios Públicos han aclarado que está previsto taparlos en breve.

El de Gran Avenida mide casi metro de largo y tiene entre cinco y diez centímetros de profundidad y, como se aprecia en la imagen, puede entrar perfectamente un pie o la rueda de un patinete. Este **no es la única grieta que hay en las calles de la ciudad**, pues hace unos

días otra vecina se cayó en la calle **Jardines** a causa de los desperfectos que presenta el asfaltado de esta vía pública, lo que le causó un esguince.

Desde la **Concejalía de Inversiones y Servicios Públicos Sostenibles**, han comunicado que **tenían conocimiento de estos baches** así como de alguno más, como alguno que se encuentra en la **avenida del Mediterráneo**, a la altura de los supermercados, y que ya **se ha pasado parte a la brigada municipal y se ha encargado la compra de más cemento frío**, por lo que está previsto que en próximos días se tapen. Estas mismas fuentes señalan que **las lluvias fuertes provocan que el asfalto se levante en puntos en los**

que hay parches, por lo que piden a la población que alerten de estos problemas para poder actuar de la forma más rápida posible.

